

A.S.D. Atletica Interflumina è più Pomì

LO SPORT NEL COMPRESORIO OGLIO - PO - PARMA

Ill.mo Sig.

Avv. Filippo Bongiovanni

Sindaco del Comune di Casalmaggiore

e p.c.

Geom. Giovanni Leoni Vice-Sindaco

Ing. Enrico Rossi, Responsabile Ufficio Tecnico

Oggetto: Danni presso Centro Sportivo Comunale Baslenga ad alberature ed in particolare alla palestra indoor

Come già segnalato nella giornata di ieri 26/07/23 all' Ing. Enrico Rossi da parte del nostro Direttore Sportivo prof. Marco Falchetti, con la presente sono a sottolineare l'urgenza di interventi per messa in sicurezza di quanto causa bufera si è venuto a verificare nell'area sportiva sopra indicata.

Nello specifico due vetrate dell'impianto indoor sono cadute a terra e parte delle vetrate sui lati nord-ovest e sud-est appaiono fuoriuscite dalle loro guide. Anche le protezioni delle canaline risultano divelte dalla loro posizione ed alcuni rami spezzati ed appoggiati su altre alberature risultano un pericolo per le persone circostanti.

Si rende quanto mai urgente un sopralluogo ed un rapido intervento di ripristino affinché la struttura venga messa in sicurezza per l'utilizzo degli atleti e studenti fruitori.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Il Presidente

Carlo Stassano


A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA è Più Pomì
Via Baslenga, 32/36
26041 CASALMAGGIORE (CR)
Partita IVA 00446220196
Cod. Fisc. 90000630195

Si allegano n° 5 FOTO

CENTRO SPORTIVO COMUNALE BASLENGA – 26041 CASALMAGGIORE (CR)

SEDE LEGALE- OPERATIVA VIA BASLENGA, 32/36 – 26041 CASALMAGGIORE (CR)

Tel. 0375 200881 – INTERNET: WWW.INTERFLUMINA.IT E -mail: Interflumina@libero.it

P.I.V.A.: 00446220196 – COD. FISC: 90000630195

CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT ACCREDITATO E CONVENZIONATO

Via Baslenga, 36 – Tel. 0375 200498 – E mail: cms.interflumina@digicolor.net

